

Atividade 3 – Folha de Verificação

Elaborar uma folha de verificação para acompanhar de processo de fabricação do componente XPTO. Analisar as variáveis listadas abaixo, apontadas como importantes pelos participantes de *brainstorming* para estabelecimento de itens de controle e de verificação.

- a. Número de peças com comprimento fora de especificação;
- b. Número de peças com largura fora de especificação;
- c. Número de peças com espessura fora de especificação;
- d. Quantidade de falhas na superfície
- e. Defeitos externos da peça (por tipo);

Recomendações para a elaboração da folha de verificação:

1. Estratificar por: turno (M,T,N); dias da semana (menos domingo); matéria prima (fornecedor 1,2 e 3)
2. Estabelecer campos para registro do local, data e responsável pela coleta.