

**Lista de Exercícios nº 4 – Gráficos de Controle para Processos  
Autocorrelacionados, de Cusum e de EWMA**

- 1- (Costa *et al.* – Ex. 6.1, pág. 182)
- 2- (Costa *et al.* – Ex. 6.2, pág. 182)
- 3- (Costa *et al.* – Ex. 6.3, pág. 183)
- 4- (Costa *et al.* – Ex. 7.1, pág. 197) Não precisa ser com o Excel!
- 5- (Costa *et al.* – Ex. 7.3, pág. 197)
- 6- (Costa *et al.* – Ex. 7.4, pág. 197)
- 7- (Costa *et al.* – Ex. 7.5, pág. 198)