

## Controle de Qualidade II

Prof. Lupércio F. Bessegato

### Atividade 9 – Inspeção para Aceitação

Seja um lote de 50 peças, com duas defeituosas. Qual a probabilidade de aceitação do lote se for adotado o plano de amostragem ( $n = 10; Ac = 1$ )?